## 通学路危険箇所図(浅川小学校・浅川中学校)

令和3年11月改訂

**6** 

道路沿いに老朽ブロック塀が あり倒壊の恐れ。 小貫地区(箇所図外)

・ブロック塀が高く見通しが悪い。





- ブロック塀が高く見通しが悪い。
- ・道幅が狭く、交通量も多い。





・道路沿いに老朽化建物があり倒壊の恐れ。



横断歩道がなく、車が高速で走行。



(13)

・道幅が狭く、車が高速で走行。 国道への抜け道となっている。

(11)



・横断歩道が整備されておらず、東側歩道に横断す

る児童生徒が多い



9

・道幅が狭く、歩道が無い。



(10)

- ・道幅が狭く、交通量も多い。
- ・登下校時に駐停車する車両が多く見通しが悪い。



- ・信号機支柱による死角がある。
- ·横断歩道信号待機場所が狭小。
- ・道幅が狭く、歩道が無い。



**(5)** 

・横断歩道が整備されておらず、北側歩道に横断する 児童生徒が多い。



・ 道路沿いに老朽ブロック塀があり倒壊の恐れ。 ・歩道が整備されておらず、交通量も多い。



・歩道と車道の間に段差があり、老朽化も進んでいる。

