


里白石小学校校庭土壤改良結果

- ※ 測定器 PA-1000Radi
- ※ 測定位置 地表より50cm
- ※ 単位 マクロシーベルト/時



改良結果の平均値
 施工前 0.27
 施工後 0.16
 差 -0.11



番号	施工前	施工後	差
1	0.245	0.203	-0.042
2	0.236	0.143	-0.093
3	0.234	0.175	-0.059
4	0.252	0.144	-0.108
5	0.237	0.177	-0.060
6	0.258	0.165	-0.093
7	0.246	0.181	-0.065
8	0.262	0.167	-0.095
9	0.265	0.176	-0.089
10	0.273	0.152	-0.121
11	0.253	0.156	-0.097
12	0.246	0.187	-0.059
13	0.262	0.196	-0.066
14	0.260	0.152	-0.108
15	0.257	0.145	-0.112
16	0.231	0.159	-0.072
17	0.258	0.165	-0.093
18	0.233	0.131	-0.102
19	0.288	0.144	-0.144
20	0.267	0.190	-0.077
21	0.263	0.173	-0.090
22	0.253	0.157	-0.096
23	0.255	0.161	-0.094
24	0.261	0.157	-0.104
25	0.243	0.156	-0.087
26	0.253	0.152	-0.101
27	0.213	0.151	-0.062
28	0.258	0.144	-0.114
29	0.252	0.131	-0.121
30	0.250	0.147	-0.103
31	0.282	0.158	-0.124
32	0.248	0.145	-0.103

番号	施工前	施工後	差
33	0.241	0.191	-0.050
34	0.248	0.174	-0.074
35	0.288	0.162	-0.126
36	0.286	0.173	-0.113
37	0.256	0.140	-0.116
38	0.264	0.139	-0.125
39	0.254	0.143	-0.111
40	0.297	0.185	-0.112
41	0.252	0.130	-0.122
42	0.260	0.126	-0.134
43	0.253	0.159	-0.094
44	0.261	0.152	-0.109
45	0.261	0.156	-0.105
46	0.262	0.136	-0.126
47	0.290	0.164	-0.126
48	0.317	0.152	-0.165
49	0.294	0.154	-0.140
50	0.290	0.168	-0.122
51	0.296	0.120	-0.176
52	0.356	0.127	-0.229
53	0.275	0.143	-0.132
54	0.281	0.173	-0.108
55	0.248	0.194	-0.054
56	0.306	0.171	-0.135
57	0.279	0.175	-0.104
58	0.280	0.183	-0.097
59	0.265	0.136	-0.129
60	0.278	0.144	-0.134
61	0.308	0.119	-0.189
62	0.312	0.128	-0.184
63	0.286	0.125	-0.161