

# 浅川町内通学路の対策箇所一覧表

令和3年11月改訂版

【浅川小学校・浅川中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	町道荒町西裏古語宮線	校舎北側 荒町西裏 丁字路 浅川字荒町西裏4-1地先	・ブロック塀が高く見通しが悪い。	学校での交通安全指導(見通しの悪い塀から離れた側の歩行及び横断の指導)	浅川小学校	
				歩行者停止箇所の路面標示	浅川町	
②	町道荒町太田輪線 町道荒町西裏古語宮線	校舎北側 荒町西裏 丁字路 浅川字荒町西裏23-4地先	・ブロック塀が高く見通しが悪い。 ・道幅が狭く、交通量も多い。	学校での交通安全指導(道路横断時の車両確認の徹底を指導)	浅川小学校	
				交差点舗装面のカラー標示、外側線の更新	浅川町	
③ ④	県道塙泉崎線	国道118号～浅川小学校校門 荒町地内、本町地内	・道路沿いに老朽化建物があり倒壊の恐れ。	学校での交通安全指導(老朽建物の反対側路側帯の通行を指導)	浅川小学校	
⑤	県道磐城浅川停車場線	松本輪業前交差点 東大畑字大名大塚1-3地先	・道幅が狭く、歩道が無い。 ・信号機支柱による死角、横断歩道待機場所狭小。	区画線の更新	福島県	
	町道大名大塚藁輪線			学校での交通安全指導(道路横断時の車両確認の徹底を指導)	浅川小学校	
				ラバーポールの設置	浅川町	
⑥	県道社田浅川線	小貫字郷蔵地内	・道路沿いに老朽ブロック塀があり倒壊の恐れ。	学校での交通安全指導(老朽ブロック塀の反対側路側帯の通行を指導)	浅川小学校	
⑦	町道本町背戸谷地線	浅川字大明塚地内	・横断歩道がなく、北側歩道に横断する児童生徒が多い。	横断歩道設置	石川警察署	
⑧	町道大明塚荒町線	浅川字本町西裏114-28番先	・道路沿いに老朽ブロック塀があり倒壊の恐れ。	学校での交通安全指導(老朽ブロック塀の反対側路側帯の通行を指導)	浅川小学校	
				カラー路側帯の設置	浅川町	
⑨	町道山敷田背戸谷地線	浅川町大字浅川地内	・横断歩道がなく、車が高速で走行。	警察パトロールの実施	石川警察署	
				カラー舗装の設置	浅川町	
⑩	県道塙泉崎線	国道118号～浅川小学校校門	・道幅が狭く、歩道がない。	学校での交通安全指導(カラー路側帯の通行、一列での通行、道路横断時の車両確認の徹底を指導)	浅川小学校	
				一時停止線の再塗装	石川警察署	
⑪	町道新町線	浅川字根宿156-3番先	・道幅が狭く、車が高速で走行。 ・国道への抜け道となっている。	ゼブララインの設置やゼブラゾーンポール設置	浅川町	
⑫	町道大明塚荒町線	磐城浅川駅前～浅川小学校校門	・道幅が狭く、交通量も多い。 ・登下校時に駐停車する車両が多く、見通しが悪い。	教師による登校時の交通安全指導	浅川小学校	
				警察パトロールの実施	石川警察署	
⑬	県道社田浅川線	浅川町大字浅川字背戸谷地地内	・横断歩道がなく、車が高速で走行。	学校での交通安全指導(道路横断時の車両確認の徹底を指導)	浅川小学校	
				カラー歩行路	福島県	
⑭	町道大名大塚藁輪線 町道本町線	浅川字大明塚地内	・歩道と車道の間段差があり、老朽化も進んでいる。	歩道と車道の段差解消	浅川町	設計中