

通学路対策箇所図(浅川小学校・浅川中学校)

令和3年11月改訂

・道路沿いに老朽ブロック塀があり倒壊の恐れ。
小貴地区(箇所図外) ⑥
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
(該当箇所通学(スクールバス停まで)児童1名)

・ブロック塀が高く見通しが悪い。
①
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・歩行者停止箇所の路面標示検討



・ブロック塀が高く見通しが悪い。
・道幅が狭く、交通量も多い。
②
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・交差点舗装面のカラー標示検討、車道外側線再塗装



・道路沿いに老朽化建物があり倒壊の恐れ。
③、④
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導



・横断歩道がなく、車が高速で走行。
⑬
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・カラー歩行路の設置検討



・道幅が狭く、車が高速で走行。
・国道への抜け道となっている。
⑪
〈対策メニュー〉
・ゼブラ線、ラバーポール設置検討



・横断歩道が整備されておらず、東側歩道に横断する児童生徒が多い。
⑨
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・警察パトロールの実施
・カラー歩行路の設置検討



・道幅が狭く、歩道が無い。
⑩
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・一時停止線の再塗装



・道幅が狭く、交通量も多い。
・登下校時に駐停車する車両が多く見通しが悪い。
⑫
〈対策メニュー〉
・教師による登校時の交通安全指導
・警察パトロールの実施



・信号機支柱による死角がある。
・横断歩道信号待機場所が狭小。
・道幅が狭く、歩道が無い。
⑤
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・ラバーポール設置
・区画線の更新



・横断歩道が整備されておらず、北側歩道に横断する児童生徒が多い。
⑦
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・横断歩道の設置検討
・ゴミステーション位置変更



・道路沿いに老朽ブロック塀があり倒壊の恐れ。
・歩道が整備されておらず、交通量も多い。
⑧
〈対策メニュー〉
・学校での交通安全指導
・カラー路側帯を検討



・歩道と車道の上に段差があり、老朽化も進んでいる。
⑭
〈対策メニュー〉
・歩道と車道の段差解消
(本町線、大名大塚義輪線設計中)

