

令和2年度実施 劣化状況調査結果

調査方法: 建築技術者による目視による評価

築50年以上

築30年以上 基準 2025

A : 概ね良好

C : 広範囲に劣化

B : 部分的に劣化

D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報									構造躯体の健全性						劣化状況評価						備考
通し 番号	施設名	建物名	構造	階数	延床 面積 (㎡)	建築年度		築年 数	耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度 (100点満点)	
						西暦	和暦		基準	診断	補強	調査 年度	圧縮 強度 (N/㎡)	試算上 の区分							
1	浅川町役場	本庁舎	W	2	551	1959	S34	66	旧					長寿命	B	C	C	A	A	58	
2	浅川町役場	本庁舎_1階:事務室 2階:議員控室	W	2	121	1969	S44	56	旧					長寿命	B	C	C	A	A	58	
3	浅川町役場	本庁舎_事務室	W	1	43	1978	S53	47	旧					長寿命	B	B	C	A	B	65	
4	浅川町役場	本庁舎_更衣室・湯沸室	W	1	54	1982	S57	43	新	－	－			長寿命	B	B	B	A	A	81	
5	浅川町役場	本庁舎_会議室	W	1	46	1984	S59	41	新	－	－			長寿命	B	B	B	A	B	78	
6	浅川町役場	本庁舎_女子用トイレ	W	1	6	1987	S62	38	新	－	－			長寿命	B	B	B	B	B	75	
7	浅川町役場	分庁舎_書庫	石	1	160	1966	S41	59	旧					長寿命	B	B	C	A	A	68	
8	浅川町役場	分庁舎_建設水道課_西側	S	1	55	1967	S42	58	旧					長寿命	B	B	C	A	A	68	
9	浅川町役場	分庁舎_物品倉庫	S	1	21	1968	S43	57	旧					長寿命	C	B	C	A	A	65	
10	浅川町役場	分庁舎_建設水道課_東側	S	1	39	1968	S43	57	旧					長寿命	C	B	C	A	A	65	
11	浅川町役場	危険物貯蔵庫	CB	1	5	1971	S46	54	旧					長寿命	C	B	C	A	A	65	
12	浅川町役場	分庁舎_サーバー室	W	1	23	1978	S53	47	旧					長寿命	B	A	A	A	A	98	
13	浅川町役場	物置	S	1	9	2000	H12	25	新	－	－			長寿命	B	B	B	B	A	78	
14	浅川町役場	自動車車庫	W	1	29	2000	H12	25	新	－	－			長寿命	B	B	B	B	A	78	
15	浅川町役場	車庫・機械置場	S	1	111	1978	S53	47	旧					長寿命	C	C	C	C	A	47	
16	浅川町役場	車庫・機械置場_増築	S	1	123	1998	H10	27	新	－	－			長寿命	C	C	B	B	A	65	
17	浅川小学校	屋内運動場	S	2	759	1966	S41	59	旧	済	済			長寿命	B	C	C	C	A	50	H11地震補強
18	浅川小学校(北校舎)	教室棟	RC	2	876	1970	S45	55	旧	済	－			長寿命	B	C	C	C	C	43	
19	浅川小学校	図書館	SRC	1	200	2012	H24	13	新	－	－			長寿命	B	B	A	A	A	91	
20	浅川小学校(南校舎)	管理教室棟	RC	3	1,686	1982	S57	43	新	－	－			長寿命	B	C	C	B	B	52	
21	浅川小学校(北校舎)	普通特別教室棟	RC	2	604	1983	S58	42	新	－	－			長寿命	B	C	C	B	B	52	
22	浅川小学校(南校舎)	管理普通教室棟	RC	3	742	1983	S58	42	新	－	－			長寿命	B	B	B	B	B	75	
23	旧里白石小学校	管理・普通教室棟	RC	3	1,614	1977	S52	48	旧	済	－			長寿命	B	D	C	C	C	34	平成31年度 閉校
24	旧里白石小学校	屋体	S	1	628	1978	S53	47	旧	済	済			長寿命	B	B	C	C	C	53	H26地震補強、大規模改造
25	旧山白石小学校	校舎	RC	2	1,600	1974	S49	51	旧	済	－			長寿命	B	C	C	C	D	39	平成31年度 閉校

令和2年度実施 劣化状況調査結果

調査方法: 建築技術者による目視による評価

: 築50年以上

: 築30年以上 基準 2025

A : 概ね良好

C : 広範囲に劣化

B : 部分的に劣化

D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報									構造躯体の健全性						劣化状況評価						備考
通し 番号	施設名	建物名	構造	階数	延床 面積 (㎡)	建築年度		築年 数	耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度 (100点満点)	
						西暦	和暦		基準	診断	補強	調査 年度	圧縮 強度 (N/㎡)	試算上 の区分							
26	旧山白石小学校	屋体	S	1	628	2024	R6	1	新	済	済			長寿命	B	B	C	C	C	53	H25地震補強、大規模改造
27	浅川中学校																				R6新築
31	浅川中学校	屋内運動場	S	1	1,372	1980	S55	45	旧	済	済			長寿命	C	B	C	C	C	50	H19地震補強
32	浅川集会センター	集会センター	W	1	265	1982	S57	43	新	-	-			長寿命	B	B	B	B	B	75	
33	山白石多目的研修センター	多目的研修センター	S	2	407	1983	S58	42	新	-	-			長寿命	B	B	B	B	B	75	
34	浅川町北部多目的共同利用施設	多目的共同利用施設	RC	1	346	1991	H3	34	新	-	-			長寿命	A	C	C	B	B	54	
35	中里コミュニティ消防センター	コミュニティ消防センター	W	1	115	2001	H13	24	新	-	-			長寿命	B	B	A	A	A	91	
36	学校給食センター	給食センター	S	1	572	2002	H14	23	新	-	-			長寿命	B	B	B	A	A	81	
37	歴史民俗資料館	歴史民俗資料館	S	2	383	1984	S59	41	新	-	-			長寿命	C	B	B	B	B	72	
38	中央公民館	公民館	S	2	1,000	1971	S46	54	旧	済	-			長寿命	D	C	C	A	A	53	
39	町民体育館	体育館	SRC	1	1,395	1976	S51	49	旧	済	-			長寿命	C	C	C	C	C	40	
40	町民体育館	体育館_増・改築	SRC	1	276	1997	H9	28	新	-	-			長寿命	B	B	B	B	B	75	
41	浅川町地域福祉センター	地域福祉センター	RC	1	1,024	1991	H3	34	新	-	-			長寿命	B	C	C	B	B	52	
42	浅川町コミュニティセンター	屋内ゲートボール場	S	1	907	1991	H3	34	新	-	-			長寿命	C	C	C	B	B	49	
43	保健センター	保健センター	RC	1	845	1995	H7	30	新	-	-			長寿命	B	B	B	B	B	75	
44	共同福祉施設	事務所	RC	1	423	1988	S63	37	新	-	-			長寿命	C	B	B	B	B	72	
45	勤労者体育センター	体育館	S	1	909	1993	H5	32	新	-	-			長寿命	C	B	B	B	B	72	
46	吉田富三記念館	記念館	RC	1	709	1993	H5	32	新	-	-			長寿命	B	B	B	B	B	75	
47	吉田富三記念館	記念館_増築	W	1	107	1999	H11	26	新	-	-			長寿命	B	B	B	B	B	75	
48	浅川町武道館	武道館	RC	2	1,553	1999	H11	26	新	-	-			長寿命	B	C	C	B	B	52	
49	滝ノ台交流センター	交流センター	W	1	168	2000	H12	25	新	-	-			長寿命	B	B	B	B	B	75	
50	浅川町立あさかわこども園	浅川町立あさかわこども園	W	1	2,429	2018	H30	7	新	-	-			長寿命	A	A	A	A	A	100	
51	浅川町立あさかわ図書館	浅川町立あさかわ図書館	RC	1	277	1999	H11	26	新	-	-			長寿命	A	A	A	A	A	100	H29大規模改修